



Сложности при монтаже

Расхождение стыков

Вид обоев: Бумажные, акриловые

Возможной причиной расхождения стыков при монтаже обоев данного вида может :

1. Нарушение способности основы впитывать влагу.

Как узнать, что основа обладает повышенной / недостаточной способностью впитывать влагу?

АНАЛИЗ

Смачивание водой (если вода стекает каплями, основа обладает слабой способностью впитывать влагу;
если вода очень быстро впитывается, основа обладает слишком сильной впитывающей способностью)

Если основа не обладает впитывающей способностью или обладает слабой впитывающей способностью , рекомендуется приклеивать ремонтный флизелин

Если основа обладает высокой впитывающей способностью, на стену необходимо повторно нанести грунтовку

2. Сквозняк.

3. Слишком быстрое высыхание отдельных полос.

Расхождение стыков

Вид обоев: Флизелиновые

1. Неправильное дозирование количества клея
2. Сквозняк
3. Неправильно подготовленная основа

Образование пузырей

Вид обоев: Бумажные

Возможной причиной появления пузырей при монтаже обоев данного вида может быть:

1. Недостаточная предварительная грунтовка поверхности стены
2. Недостаточное нанесение клея

Вид обоев: Флизелиновые

Возможной причиной появления пузырей при монтаже обоев данного вида может быть:

1. Недостаточное разглаживание полосы
2. Неправильная технология выравнивания полосы

Проявление пятен

Вид обоев: Бумажные, текстильные, флизелиновые

Пятна, которые проступили после монтажа обоев в течение двух дней обычно это пятна от плесени, грибка или ржавчины.

Возможной причиной может быть:

1. Неправильное использование грунтовки (нарушение пропорций разведения).
2. Ошибки в использовании обойного клея. Например, использование заранее разведенного клеевого состава.
3. Неправильная подготовка поверхности стен к монтажу обоев. Например, ржавеющий штырь в бетонной поверхности может привести к появлению пятен на обоях.

Расхождение стыков

Вид обоев: бумажные, акриловые

Возможными причинами расхождения стыков при монтаже обоев данного вида могут быть:

1. Нарушение способности основы впитывать влагу.

Как узнать, что основа обладает повышенной / недостаточной способностью впитывать влагу?

Самый эффективный способ проверить эту способность — это смочить обои водой:

если вода стекает каплями, то у основы слабая способность впитывать влагу;
если вода очень быстро впитывается - слишком сильная впитывающая способность

основа не обладает впитывающей способностью или обладает слабой впитывающей способностью, то рекомендуется приклеивать ремонтный флизелин

если основа с высокой впитывающей способностью, то на стену необходимо повторно нанести грунтовку

2. Сквозняк.

3. Слишком быстрое высыхание отдельных полос.

Вид обоев: флизелиновые.

Для флизелиновых обоев причинами появления зазоров между приклеенными полосами являются:

1. Неправильное дозирование количества клея

2. Сквозняк

3. Неправильно подготовленная основа

Образование пузырей

Вид обоев: бумажные

Появление пузырей при монтаже бумажных обоев возможно в двух случаях:

1. Недостаточная предварительная грунтовка поверхности стены.
2. Недостаточное нанесение клея.

Вид обоев: флизелиновые

Для этого вида характерны иные факторы для образования пузырей:

1. Недостаточное разглаживание полосы.
2. Неправильная технология выравнивания полосы.


Проявление пятен

Вид обоев: бумажные, текстильные, флизелиновые.

Пятна, которые проступили после поклейки обоев в течение двух дней, — это пятна от плесени, грибка или ржавчины.

Источниками этой проблемы могут быть:

1. Неправильное использование грунтовки (нарушение пропорций разведения).



2. Ошибки в использовании обойного клея. Например, использование заранее разведенного клеевого состава.

3. Неправильная подготовка поверхности стен к монтажу обоев. Например, ржавеющий штырь в бетонной поверхности может привести к появлению пятен на обоях.